

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 20471
CL.2 CL.1 (XS-S)

¹Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.

436044 HI-VIS HANDWERKER-WESTE, STRETCH

HI-VIS Multifunktions-Handwerker-Weste, Stretch, mit mehreren Taschen und Gürtelschlaufen in der Taille. PFAS-frei¹.

Frontreißverschluss. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Messerknöpfe und Messerschlaufe. Auf der rechten Seite befindet sich eine große Tasche mit Reißverschluss und eine Handytasche mit verstecktem Schlüsselringhalter für ID-Tasche. Die linke Seite hat eine offene Brusttasche mit Stifttasche und Werkzeuggurt. Je zwei Nageltaschen vorne und hinten HTPA-Dobby verstärkt, rechte Fronttasche mit Werkzeugunterteilungen. Gürtelschlaufen. Zwei Hammerschlaufen. Werkzeughalterschlaufen an der Taille.

Größe: XS-4XL

Qualität: 441 - 74% Polyester / 24% Baumwolle / 2% elastische Faser, 245 g/m²
213 - HTPA Dobby, 100% Polyamid, 260 g/m²



STANDARD
100
2176-340
DTI
www.oeko-tex.com