

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1+A2 B1 C2 F2



EN 61482-2
APC 1

ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²



EN 1149-5



EN ISO 20471
CL.3 CL.2* (XS-M)



TRANEMO SKINSAFE

*Das Kleidungsstück hat eine kombinierte Zertifizierung und ist für EN ISO 20471 CL.3 zugelassen, wenn es zusammen mit einer nach EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifizierten Tranemo-Hose oder Latzhose getragen wird.

503189 FR HI-VIS SWEATJACKE 1/1 ARM - PFAS + METALLFREI

Metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Jacke aus weichem Sweatshirt-Material. PFAS-freier Stoff, bei dem 50% des Baumwollanteils recycelt wird.

Verdeckter Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. Seitliche Eingriffstaschen. Rippbündchen. Thermoreflexstreifen für erhöhten Tragekomfort.

Größe: XS-4XL

Qualität: 899 - Cantex Terry - 60% Modacryl / 19% recycelter Baumwolle / 19% Baumwolle / 2% Antistatik, 290g/m²

