

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR





EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 E3 F1



EN 61482-2
APC 1

ELIM: 18,0 cal/cm² ATPV: 20,0 cal/cm²



EN 1149-5



EN ISO 11611
CL.2 A1+A2



EN 13034
type PBI6]



EN ISO 20471
CL.3 CL.2* (S-XL)



EN 13758-2



EN ISO 15797
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

*Das Kleidungsstück hat eine kombinierte Zertifizierung und ist für EN ISO 20471 CL.3 zugelassen, wenn es zusammen mit einer nach EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifizierten Tranemo-Hose oder Latzhose getragen wird.

503788 FR HI-VIS JACKE FÜR DAMEN - PFAS FREI

PFAS-freie, inhärent flammhemmende HI-VIS Jacke für Damen mit Ärmeln und Vorderteil aus Cantex Weld und Rückenteil aus Cantex Stretch. Cantex Stretch verleiht der Jacke Flexibilität, gibt Ihnen Bewegungsfreiheit und bietet hohen Komfort, während Cantex Weld an der Vorderseite einen besonders hohen Schutz gegen Schweißperlen und Spritzer flüssigen Metalls bietet.

Verdeckter Frontreißverschluss und Druckknöpfe. Verlängerter Rücken. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Rechte Brusttasche mit Patte, Werkzeughalteriemen und verdeckter Schlüsselringhalter. Linke Brusttasche mit Patte. Vertikale Tasche mit Reißverschluss auf der linken Brust. Seitentaschen mit Patte. Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. Zwei Innentaschen. Kontrastnähte.

Größe: Damen S-XXL

Qualität: 885 - Cantex Weld - 50% Modacryl / 36% Baumwolle / 12% Polyamid / 2% Antistatik, 365 g/m²
884 - Cantex Stretch - 48% Modacryl / 35% Baumwolle / 12% Polyamid / 3% elastische Faser / 2% Antistatik, 365 g/m²

