

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1 B2 C2 F2



EN 61482-2
APC 2

ELIM: 45,0 cal/cm² EBT: 49,0 cal/cm²



EN 1149-5



EN 13034
type PBI61



EN ISO 20471
CL.3 CL.2* (XS-S)

*Das Kleidungsstück hat eine kombinierte Zertifizierung und ist für EN ISO 20471 CL.3 zugelassen, wenn es zusammen mit einer nach EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifizierten Tranemo-Hose oder Latzhose getragen wird.

¹Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.

519595 FR HI-VIS SOFTSHELL-JACKE - METALLFREI

Metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Softshell-Jacke, die die PSA-Kategorie 4 (höher als 40 cal/cm²) erreicht. PFAS-freie¹.

Die Jacke ist ergonomisch geformt, somit geeignet für Arbeiten mit erhobenen Armen und besteht aus einem weichen, wind- und wasserabweisenden Softshell-Gewebe. Verdeckter Frontreißverschluss und doppelter Windfang mit Druckknöpfen. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Brusttaschen mit Reißverschluss. Seitentaschen mit Reißverschluss. Innenliegende Strickbündchen an den Ärmeln. Kordelzug am Bund der Jacke. Thermotransfer-Reflexstreifen für mehr Komfort.

Größe: XS-4XL

Qualität: 955 - Windtech FR 550 - 53% Modacryl / 42% Baumwolle / 3% Polyamid / 1% elastische Faser / 1% Antistatik, PU-Beschichtung, 550 g/m²



