

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 1

ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²



EN 1149-5



EN ISO 20471
CL.1



EN 13034
type PBI61



TRANEMO SKINSAFE


522184 FR HI-VIS BUNDHOSE - METALLFREI

Metallfreie, inhärent flammhemmende, HI-VIS Bundhose mit abgedeckten Taschenöffnungen für die Arbeit mit Chemikalien. PFAS-freie¹.

Seitliche Eingriffstaschen. Zwei Gesäßtaschen mit Patten. Cargotasche links mit Patte, Handytasche und Schlüsselringhalter für ID-Tasche. Zollstocktasche. Verstellbare Kniepolstertaschen innen.

Größe: 44-64, 94-114, 21-30

Qualität: 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²
846 - Ara TX - 36% Modacrylfaser / 33% Polyester / 30% Aramid / 1% Antistatik, 260 g/m²



¹Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.