

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 1

ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²



EN 1149-5



EN 13034
type PBI(6)



EN ISO 20471
CL3



RIS-3279-TOM



TRANEMO SKINSAFE

523484 FR HI-VIS BUNDJACKE - METALLFREI

Metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Bundjacke aus einem bequemen, reißfesten Gewebe mit guter Farbechtheit. Angenehmer Tragekomfort bei guter Passform und hoher Strapazierfähigkeit. Die Jacke eignet sich für Arbeiten in Hochspannungsbereichen, sowie in Bereichen, in denen eine hohe Sichtbarkeit erforderlich ist. PFAS-frei¹.

Verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknöpfen. Verlängerter Rücken. Zwei Schlaufen für Kommunikationsausrüstung. Zwei vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss. Eine Oberarmtasche links mit Patte, versteckte Schlüsselringhalterung zur Anbringung einer ID-Tasche. Zwei Seitentaschen mit Patten. Verstellbare Taille und Manschetten. Drei Innentaschen, darunter eine Handytasche. Kontrastfarbene Nähte.

Größe: XS-4XL

Qualität: 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²
846 - Ara TX - 36% Modacrylfaser / 33% Polyester / 30% Aramid / 1% Antistatik, 260 g/m²



STANDARD
100
2176-340
DTI
www.oeko-tex.com



¹Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.