

# TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612  
A1+A2 B1 C1 E3 F1



EN 61482-2  
APC 1

ELIM: 9,2 cal/cm<sup>2</sup> ATPV: 13,0 cal/cm<sup>2</sup>



EN 1149-5



EN ISO 11611  
CL.2 A1+A2



EN 13034  
type PB[6]



EN ISO 15797  
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

## 571688 FR OVERALL

### PFAS-freie<sup>1</sup> FR Overall

Multischutzoverall mit Kontrastnähten, verdecktem Frontreißverschluss und Stehkragen. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Große Bequemlichkeitsfalten im Rücken. 2 Reißverschlussbrusttaschen. 2 verdeckte Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen mit Patten. Zollstocktasche mit Reißverschluss. Knietaschen für Kniekissen. Reflexstreifen um die Beine, Ärmel und an den Schultern.

**Größe:** XS-3XL

**Qualität:** 883 - Cantex 2.0 - 53% Modacryl / 36% Baumwolle / 6% Viskose / 3% Aramid / 2% Antistatik, 350 g/m<sup>2</sup>  
882 - Cantex 2.0 HV - 53% Modacryl / 36% Baumwolle / 6% Viskose / 3% Aramid / 2% Antistatik, 350 g/m<sup>2</sup>



<sup>1</sup>Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.