

# TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612  
A1+A2 B1 C1 F1



EN 61482-2  
APC 1

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²



EN 1149-5



EN 13034  
type PBI6



EN ISO 20471  
CL.3 CL.2 (S-L)



EN ISO 15797  
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

## 581881 FR HI-VIS OVERALL FÜR DAMEN - METALLFREI

**Metallfreier, inhärent flammhemmender HI-VIS Overall für Damen. PFAS-frei<sup>1</sup>.**

Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Druckknopfverschluss. Zwei Schlaufen für Kommunikationsausrüstung. Zwei Schlaufen zur Anbringung einer ID-Tasche. Vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss. Weitenverstellbarer Taillebenbereich und verstellbare Ärmelbündchen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Gürtelschlaufen. Vorgeformter Kniebereich mit verstellbaren Kniepolstertaschen innen. Gesäßtaschen, Cargotasche und Zollstocktasche mit Patte. Seitlicher Reißverschluss an den Beinen vom Knie bis zum Knöchel. Kontrastfarbene Nähte.

**Größe:** Damen S-XXL

**Qualität:** 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²



<sup>1</sup>Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.