

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 1

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²



EN 1149-5



EN 13034
type PB[6]



EN ISO 20471
CL.3



EN ISO 15797
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

583181 FR HI-VIS BUNDJACKE - METALLFREI

PFAS-freie¹, metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Bundjacke mit vertikalen Brusttaschen. Die Jacke ist aus leichtem und strapazierfähigem Gewebe gefertigt und eignet sich perfekt für Arbeiten, bei denen Flammenschutz, Schutz vor Lichtbögen und hohe Sichtbarkeit erforderlich sind.

Verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknöpfen. Verlängerter Rücken. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Napoleontasche mit Reißverschluss. Oberarmtasche mit Patte, verdeckter D-Ring, ID-Kartenhalter. 2 seitliche Eingriffstaschen. Bund und Ärmelbündchen weitenverstellbar. Drei Innentaschen.

Größe: XS-4XL

Qualität: 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²



¹Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.