

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR





EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 E1 F1



EN 61482-2
APC 1

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²



EN 1149-5



EN ISO 11611
CL.1 A1+A2



EN 13034
type PBI6¹



EN ISO 20471
CL.2*



EN ISO 15797
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

*Das Kleidungsstück hat eine kombinierte Zertifizierung und ist für EN ISO 20471 CL.3 zugelassen, wenn es zusammen mit einer nach EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifizierten Tranemo-Hose oder Latzhose getragen wird.

¹Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.

583481 FR HI-VIS BUNDJACKE - METALLFREI

Metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Bundjacke aus leichtem, strapazierfähigem Gewebe für angenehmen Tragekomfort. PFAS-frei¹.

Verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknöpfen. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. 2 Brusttaschen mit Patten, Handytasche, Kugelschreiberhalter, Napoleontasche mit Reißverschluss. Oberarmtasche mit Patte, verdeckter D-Ring, ID-Kartenhalter. 2 seitliche Eingrifftaschen. Bund und Ärmelbündchen weitenverstellbar. Zwei Innentaschen.

Größe: XS-4XL

Qualität: 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²

