

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR





EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 1

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²



EN 1149-5



EN 13034
type PB[6]



EN ISO 20471
CL.3 CL.2* (S-M)



EN ISO 15797
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

*Das Kleidungsstück hat eine kombinierte Zertifizierung und ist für EN ISO 20471 CL.3 zugelassen, wenn es zusammen mit einer nach EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifizierten Tranemo-Hose oder Latzhose getragen wird.

¹Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.

583681 FR HI-VIS BUNDJACKE FÜR DAMEN - METALLFREI

PFAS-freie¹, metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Bundjacke für Damen aus leichtem, strapazierfähigem Gewebe für angenehmen Tragekomfort.

Verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknöpfen. 2 Balgfalten mit Reißverschlüssen im Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Zwei vertikale Napoleon-Taschen mit Reißverschluss. Seitliche Eingriffstaschen. Aufgesetzte Oberarmtasche mit Patte und verdecktem Schlüsselring. Handytasche. Innentasche. Weitenverstellbare Ärmelbündchen.

Größe: Damen S-XXL

Qualität: 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²

