

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 1

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²



EN 1149-5



EN ISO 20471
CL.1



EN ISO 15797
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

58418194 FR HI-VIS LATZHOSE - METALLFREI

Metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Latzhose. Angenehmer Tragekomfort bei guter Passform und hoher Strapazierfähigkeit. PFAS-freie¹.

FR Latzhose mit Kontrastnähten, verstellbare Träger mit verdeckten Fixlockschnallen, elastischer Einsatz im Rückenbereich, Brusttasche mit Patte und Schlüsselring, Innentasche, seitliche Eingriffstaschen, Gesäßtaschen mit Patte, Cargo-Taschen mit Patten, Zollstocktasche, höhenverstellbare Knietaschen. Kurze bzw. schlanke Größen werden nach Auftragseingang gekürzt bzw. verlängert, Lieferzeit ca. 5 Werktage. *Um die Anforderungen der EN13034 zu erfüllen, müssen die Taschenöffnungen durch eine Tera TX Jacke abgedeckt sein.

Farbe: 94 gelb/marine

Größe: 44-64, 94-114, 24-30

Qualität: 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²



STANDARD
100
2176-340
011
www.oeko-tex.com



¹Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.