

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



*EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1



*EN 61482-2
APC 1

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²



EN 1149-5



EN ISO 20471
CL.2 CL.1 (XS-M)



EN ISO 15797
50 WASHES

*Um die Anforderungen der Norm zu erfüllen muss das Oberteil in Kombination mit einem langärmeligen Kleidungsstück getragen werden, das nach den gleichen Standards zertifiziert ist.

¹Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.

586081 FR HI-VIS HANDWERKER-WESTE - METALLFREI

Metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Multifunktions-Handwerker-Weste aus leichtem Gewebe mit angenehmem Tragegefühl und guter Reißfestigkeit. PFAS-freie¹.

Verdeckter Frontreißverschluss. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Auf der rechten Seite befindet sich eine große Reißverschluss tasche, eine Handytasche, ein Schlüsselanhänger und ein Gurt für eine Ausweistasche. Auf der linken Seite befindet sich eine offene Brusttasche mit Stifttasche und Werkzeuggurt. Nageltaschen auf der Vorder- und Rückseite, rechte Vordertasche mit Werkzeugtaschen. Gürtelschlaufen. Zwei Hammerschlaufen. Werkzeughalterschlaufen an der Taille für zusätzliches Zubehör.

Größe: XS-4XL

Qualität: 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²

