

# TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR





EN ISO 11612  
A1+A2 B1 C1 E1 F1



EN 61482-2  
APC 1

ELIM: 8,1 cal/cm<sup>2</sup> EBT: 8,7 cal/cm<sup>2</sup>



EN 1149-5



\*EN ISO 11611  
CL.1 A1+A2



EN 13034  
type PB[6]



EN ISO 15797  
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

\*Wenn das Kleidungsstück hauptsächlich zum Schweißen bestimmt ist, berät Tranemo Sie gern bei der Produktauswahl.

<sup>1</sup>Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.

## 60108194 FR OVERALL - METALLFREI

**Metallfreier, inhärent flammhemmender Multischutzoverall. PFAS-freie<sup>1</sup>.**

Multischutzoverall mit verdecktem Reißverschluss. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Brusttaschen mit Patten. Reflexstreifen im Schulter- und Ärmelbereich. Seitl. Eingriffstaschen. Höhenverstellbare Knieschonertaschen. Reißverschluss an den Hosenbeinen/ Einstieghilfe, Gesäßtaschen mit Patten. Verstellbarer Bund. Bequemlichkeitsfalten im Rücken.

**Farbe:** 94 gelb/marine

**Größe:** XS-5XL, M-4XL Tall

**Qualität:** 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m<sup>2</sup>

