

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 1

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²



EN 1149-5



EN ISO 15797
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

¹Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.

60318194 FR BUNDJACKE - METALLFREI

PFAS-freie¹, metallfreie, inhärent flammhemmende Jacke.

Reflexstreifen an den Ärmeln und Schultern. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Verdeckter Frontreißverschluss. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdecktem Schlüsselloch. Seitentaschen mit Patte. Zwei Innentaschen mit Patte. Innenliegende Handytasche. Oberarmtaschen mit Patte. Weitenverstellbar an Bund. Anliegende Ärmelbündchen. Verlängertes Rückenteil.

Farbe: 94 gelb/marine

Größe: XS-4XL

Qualität: 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²

