

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 E1 F1



EN 61482-2
APC 1

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²



EN 1149-5



*EN ISO 11611
CL.1 A1+A2



EN 13034
type PB(6)



EN ISO 20471
CL.1



EN 13758-2



EN ISO 15797
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

60438194 FR HI-VIS LATZHOSE - PFAS- UND METALLFREI

Metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Latzhose. Angenehmer Tragekomfort bei guter Passform und hoher Strapazierfähigkeit. PFAS-frei.

Verstellbare Hosenträger mit verdeckten Fixlockschnallen, elastischer Einsatz im Rückenbereich, Brusttasche mit Patte, Schlüsselring und Streifen für Ausweistasche. Innentasche, seitliche Eingriffstaschen, Gesäßtaschen mit Patten, verstärkte Zollstocktasche mit Patte, Cargotasche mit Patte. Handytasche. Vorgeformte Knie. Höhenverstellbare Kniepolstertaschen. Kurze bzw. schlanke Größen werden nach Auftragseingang gekürzt bzw. verlängert, Lieferzeit ca. 5 Werktage.

Farbe: 94 gelb/marine

Größe: 44-64, 94-114, 24-30

Qualität: 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²



*Wenn das Kleidungsstück hauptsächlich zum Schweißen bestimmt ist, berät Tranemo Sie gern bei der Produktauswahl.

