

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 1

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²



EN 1149-5



EN ISO 15797
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

¹Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.

609481 FR UMSTANDSHOSE, STRETCH - METALLFREI

Metallfreie, inhärent flammhemmende Umstandshose mit weichem, elastischem Strick und Knopfloch oben für einen wachsenden Bauch. Die Hose hat diverse Stretch-Zonen und ein breites Gummiband im Rücken. PFAS-frei¹.

Verstärkter Hosenschlitz und Stretch im Schritt. Cargo-Tasche mit Patte, Handytasche, Stifftaschen und verdeckter Schlüsselringhalter. Zollstocktasche mit verstärktem Boden, Messerschlaufe und verdecktem Messerknopf. Vorgeformte Knie mit Knieschoner-Innentaschen mit zwei verschiedenen Platzierungsebenen. Stretch in der Rückenpasse und an der Außenseite des Oberschenkels. Gesäßtaschen mit Patte.

Größe: Damen 34-48

Qualität: 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²
852 - FR Stretch - 78% Aramid / 20% elastische Faser / 2% Antistatik, 300 g/m²
050 - Cantex Heavy Rib - 58% Modacryl / 18% recycelter Baumwolle / 18% Baumwolle / 4% elastische Faser / 2% Antistatik, 300 g/m²

